



## INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Las inspecciones planeadas se deben realizar dejando como registro este registro, el cual es parte integral del SG-SST.

FECHA: 26 Mayo 2021

PUNTO DE SERVICIO-CIUDAD: CRIB - TONJA

Ítem	PUNTOS A OBSERVAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
<b>REQUISITOS BÁSICOS</b>					
1	¿Se encuentra disponibles los soportes de pagos al Sistema General de Seguridad Social (Salud, ARP, Pensiones)?	✓			Pendiente Soportes de Pólizas Arizas. carpetas de EDD.
2	¿Se cuenta con SG-SST para la empresa?	✓			
3	¿Cuentan con reglamento de Higiene Industrial?		X		Revisar el Reglamento.
4	¿Se cuenta con el acta de constitución del COPASST y se realizan reuniones mensuales?	✓			
5	¿Se tiene conformado el comité de convivencia?	✓			
6	¿Se cuenta con matriz de peligros y riesgos?	✓			
7	¿Ha capacitado al personal en prevención de riesgos?	✓			
8	¿El personal cuenta con los elementos de protección Personal necesarios para desarrollar su labor?	✓			Trabaja en el documento estableciendo de las entregas con fechas. Modificar - Carpetas.
9	¿Tiene registro de la entrega de los elementos de protección personal.	✓			
<b>CONDICIONES LOCATIVAS</b>					
10	¿La construcción se encuentra en buenas condiciones y garantiza la seguridad de las personas?	✓			
11	¿Existen condiciones de orden y limpieza?	✓			
12	¿Se cuenta con las condiciones de saneamiento básico (recolección de residuos y basura)?	✓			Carpetas.
13	¿Se encuentran grietas visibles en las paredes?				
<b>SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>					
14	¿Se señalizan, las rutas de evacuación?	✓			Parcialmente - modificar
15	¿Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?	✓			Y instalar.
<b>SERVICIOS DE HIGIENE</b>					
16	¿La edificación cuenta con servicio sanitario?	✓			
17	¿Existe agua potable apta para el consumo y en cantidad necesaria?	✓			
<b>ELECTRICIDAD</b>					
18	¿Se encuentra las instalaciones eléctricas en buen	✓			



	estado?				
<b>PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>					
19	Se cuenta con extinguidores	✓			
20	¿Los extintores tienen fechas de recarga vigentes?	✓			NOV - 2017 Amarillo.
21	¿Se cuenta con rutas de evacuación suficientes?	✓			2019 - 2020 Cus
22	¿Se cuenta con personal capacitada en la extinción de incendios?	✓			Capacitación 4-06-2021
23	¿Se cuenta con alarma contra incendios?	✓			
<b>HERRAMIENTAS Y EQUIPOS</b>					
24	¿El equipo se encuentra en condiciones adecuadas para su utilización?	✓			
25	¿Se cuenta con registro de mantenimiento a los equipos?	✓			Pendiente. Padus.
26	¿Los trabajadores conocen la forma correcta de utilizar herramientas de corte?	✓			
27	¿Se realiza mantenimiento a las Herramientas manuales?	✓			
28	¿Se cuenta con un sitio de almacenamiento adecuado para las herramientas?	✓			
<b>MANEJO Y TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES</b>					
29	¿Los trabajadores están capacitados en manipulación y transporte de cargas?	✓			
30	Se ven trabajadores hombres que levanten solos del nivel de piso más de 25 Kg.	/	/	/	
31	Se ven trabajadores hombres que carguen más de 50 Kg.	/	/	/	
32	Se ven trabajadores mujeres que levanten solas del nivel de piso más de 12.5 Kg.	✓			
33	Se ven trabajadores mujeres que carguen más de 25 Kg.	✓			manejo manual con apoyo de cuerdas.
<b>ALMACENAMIENTO DE MATERIALES</b>					
34	Se encuentran señalizados los sitios de almacenamiento de materiales	✓			
35	Los materiales se almacenan en forma adecuada y el sitio destinado para tal fin	✓			
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>					
36	Se cuenta con las Hojas de Seguridad de los productos químicos utilizados	✓			
37	Los productos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados y empacados	✓			
38	Las fechas de vencimiento de los productos químicos están vigentes	✓			
<b>REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES</b>					
39	Se reportan los accidentes de trabajo oportunamente	/	/	/	
40	Se investigan los accidentes de trabajo oportunamente	/	/	/	
<b>CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO</b>					
41	Se realiza capacitaciones en prevención de riesgos Laborales	✓			
42	Se cuenta con un plan de emergencias por escrito	✓			





CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES					
43	Se realizan exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores.	✓			
44	El esquema de vacunación de los trabajadores está vigente	✓			
	Se realizan los protocolos de prevención covid-19	✓			mejorar curpesc.
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS					
45	¿Se realiza un adecuado almacenamiento temporal de residuos y desechos?	✓			Capacitar y cambio de curpescs.
46	Se realiza una adecuada disposición final de residuos y desechos	✓			implementación

**OBSERVACIONES:**

- Uso de los EPP de los colaboradores al día
- Capacitación de brigadas de emergencia el día 9-06-2021
- Curso de 80 horas del S6 SST.
- Estandarizar el uso de la dotación y calendario de dotación diaria
- Solicitar elementos de Botiquín Faltantes.
- Solicitar camilla y inmovilizadores.

**ACCIONES A REALIZAR:**


- Implementación de curpescs para residuos.
- Mejoramiento de el diligenciamiento del formato de entrega de EPP
- Mejoramiento del formato de pausas activas diario.
- Sintomatología diaria curpescs
- Implementación de señalización
- Formato de mantenimientos mejorar, fechas firmas soporte.

Responsable de la inspección:

Firma

Laura Paola Ochoa A.

→ G.M.M.  
Representante Copacost.

 <b>SUMISERVIS A.S.</b> <small>Suministros y Servicios</small>		<b>SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S</b>		CODIGO: SGSST-A-026																
		INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		VERSION 02																
FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																				
PUNTO: <b>CP10</b>		FECHA: <b>26-05-21</b>		INSPECCIONADO POR: <b>Jana Paola Cohen</b>																
		LUGAR: <b>CP10 Cocina</b>																		
PUNTO DE TRABAJO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Bata Desechable Manga Larga		Gorro Malla o Gorro Tela		Gafas o Careta		Guantes de Caucho		Tapabocas desechable		Mascarilla PPS		Delantal PVC		Uniforme de piezas		Zapatos Antiderrapantes		OBSERVACIONES
		USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	USO	ESTADO	
CP10	Maria Rodriguez	B	B	B	B	/	/	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	uso de 105 epp al dia
CP10	Harivel Moreno	B	B	B	B	/	/	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	limpieza de uñas al dia
CP10	Hariltha Jimenez	B	B	B	B	/	/	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CP10	Paola Becerra	B	B	B	B	/	/	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CP10	Blanca Valiente	B	B	B	B	/	/	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CP10	Carolina Perero	B	B	B	B	/	/	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CP10	Gladis Pardo	/	/	B	B	/	/	/	/	B	B	B	B	/	/	B	B	B	B	

B: BUENO M: MALO D: DESECHABLES





**SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S.**  
Tecnología en Alimentos

## Tecnología en Alimentos

SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S

**CODIGO: SGSST-A-A35**

## FORMATO DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

VERSION 02

ENERO 2021

## BOTIQUINES

Si cumple	1	/	No cumple	0	/	No aplica	NA
-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	----

[illegible]


**CAMILLAS**

Si cumple 1 / No cumple 0 / No aplica NA


Si cumple 1 / No cumple 0 / No aplica NA														
Número	Punto	Ubicación	Fecha de inspección	Características				Inmovilizadores						Observaciones
				Señalización	Acceso	Limpieza	Instalación	Arnés completo	Cervical	Pierna	Brazo	Tobillo	Muñeca	
2	CARRS	Cocina	16-05-21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	50 licitud 24 milks

Responsable de la inspección: Fernando

Lugar: Cocina

 <b>SUMISERVI S.A.S.</b> <small>SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S.</small> <small>Tecnología en Alimentos</small>				<b>SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY S.A.S</b>				<b>CODIGO: SGSST-A-A36</b>						
				<b>VERSION 02</b>				<b>ene-21</b>						
				<b>INPECCION DE EXTINTORES</b>										
<b>INSPECCION DE EXTINTORES</b>														
<b>FECHA:</b> 26-05-2021		<b>LUGAR:</b> CRIB - TONIA								<b>ESTADO</b>				
<b>RESPONSABLE DE LA INSPECCION:</b>		David Peralta		CRIB - TONIA						B: BUENO R: REGULAR M: MALO				
ITEM	UBICACION	CLASE	COLOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	FECHA VENCIMIENTO	MANOMETRO	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA DE OPERACION	PASADOR	SOPORTE	SEÑALIZACION	UBICACION
1	Cocina	Aire	Amarillo	20L	NOV-2020	NOV-2021	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Cocina	K	gris	10L	2019	2019	B	B	B	B	B	B	B	B
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
<b>OBSERVACIONES:</b> -) Ubicar Señalización y siempre en.														



 <b>SUMISERVI S.A.S.</b> <small>SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</small>	SUMISERVI S.A.S.		
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS		
	VERSION: 01	CODIGO: SGSST-PR-10	FECHA: 17/09/2019

Fecha de reporte:	26-Mayo-2021		
Lugar de la condición o acto inseguro:	Cocina CR18		
<b>DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN INSEGURA</b>			
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN INSEGURA (marque con una x)</b>			
-Equipos en mal estado	<input checked="" type="checkbox"/>	-Carencia de sistemas de alarma.	
-Pisos en mal estado		-Falta de orden y aseo.	
-No demarcar o asegurar áreas		-Escasez de espacio para trabajar.	
-Gases, polvos, Humos, vapores.		-Almacenamiento Incorrecto.	
-Diseño de locales de trabajo inseguros		-Niveles de ruido excesivo.	
-Señalizaciones inadecuadas o insuficientes		-Iluminación o ventilación inadecuada	
-Herramientas defectuosas	<input checked="" type="checkbox"/>	-Otros:	
<b>DESCRIPCIÓN DEL ACTO INSEGURO</b>			
Equipo OZONO con fallas eléctricas. Se realiza solicitud de mantenimiento 27-Mayo-2021.			
<b>CARACTERÍSTICAS DEL ACTO INSEGURO (marque con una x)</b>			
-No usar el equipo de Protección personal		-Usar el equipo incorrecto	
-Operar sin autorización		-Adoptar una posición incorrecta	
-Operar a una velocidad inadecuada		-Efectuar mantenimiento a equipo en movimiento	
-Usar equipo defectuoso		-Crear distracciones en el sitio de trabajo	
-Trabajar bajo el efecto de sustancias psicoactivas		-Colocarse debajo de cargas suspendidas	
-Ignorar las condiciones de peligro		-Otros:	
<b>ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (marque con una x)</b>			
- Dar a conocer con anticipación el estado y las condiciones del sitio de trabajo			
- Realizar los reportes correspondientes para seguir los conductos regulares de los ajustes			<input checked="" type="checkbox"/>
- Organizar los elementos de trabajo en el sitio correspondiente.			
- Solicitar el cambio de EPP o de herramientas que estén en mal estado.			
- Otros: Mantenimiento con la persona experta.			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ADICIONAR FOTOGRAFÍA DE LA CONDICIÓN INSEGURA</b>			
SI		NO <input checked="" type="checkbox"/>	

**TIPO DE ARCHIVO** (Solo para envío al correo electrónico, favor tener en cuenta los siguientes formatos de foto PDF, JPG, PNG)

<b>DESEA OBTENER RESPUESTA SOBRE SU REPORTE:</b>	
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>

Si la respuesta es afirmativa diligencie la siguiente información:

Nombre de quien reporta (opcional):	Jana Paola Ochoa		
Correo de contacto (obligatorio)*:	96-557-		
Teléfono (opcional):	-	Ext:	
Dependencia a la que pertenece (opcional):	Operativo - Envío de certificación		
<p><i>Nota: Una vez diligenciado el formato puede enviarse al correo sgsst@sumiservi.com, o entregado en medio físico al administrador de la sede</i></p>			